





Legenda

- Limite Comunale
- Reticolo idrografico principale e secondario

Dissesti di versante

- Dissesti areali*
- Frana attiva, pericolosità geomorfologica molto elevata
 - Frana quiescente, pericolosità geomorfologica elevata

- Dissesti puntuali*
- Frana attiva, pericolosità geomorfologica molto elevata
 - Frana quiescente, pericolosità geomorfologica elevata

Dissesti di fondovalle di carattere torrentizio

- Limite delle aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni

Evento alluvionale del Novembre 1994

- Aree allagate a causa dell'insufficiente manutenzione della rete di drenaggio superficiale
- Aree allagate e allagabili per motivi morfologici (zone depresse)
- Aree inondate in seguito all'evento alluvionale del Novembre 1994

Fasce Fluviali (Autorità di Bacino del Fiume Po)

- Fascia Fluviale A
- Fascia Fluviale B
- Fascia Fluviale C

erredb studio
GEOLOGI ASSOCIATI

Provincia
di Asti

COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

PIANO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE

Ai sensi della L.R. 7/2003 e s.m.

TAVOLA 6

CARTA DELLA
PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

Scala 1:25.000

Data: Febbraio 2009

dott. Geol. Claudio Riccabone

dott. Geol. Stefano De Bortoli

erredb studio
GEOLOGI ASSOCIATI
di Riccabone e De Bortoli
Piazza Cavour, 21
14053 Canelli (AT)
Tel./Fax: 0141-831199
P.Iva: 01364680056
www.erredbstudio.com